

Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik

EVIDENČNÉ ČÍSLO UDALOSTI:14/2019

DÁTUM (deň/mesiac/rok) :6.7.2019

TYP UDALOSTI :Požiar

OBEC:Hôrka-Kišovce

OBJEKT:Prístavba rodinného domu,letná kuchyňa

ČASOVÉ ÚDAJE (hod./min):

Hlásenie udalosti:17:39

Vyhlásenie poplachu:17:39

Výjazd jednotky:17:45

Začiatok zásahu:17:49

Odchod na hasičskú zbrojnicu:19:15

Príchod na hasičskú zbrojnicu: 19:20

LOKALIZÁCIA POŽIARU:

Čas(hod./min.): cca18:10

Plocha požiaru(m²):

Výkon prúdov(l.min.⁻¹):

Obvod požiaru(m):

LIKVIDÁCIA POŽIARU:

Dátum (deň/mesiac/rok):6.7.2019

Čas(hod./min.):19:05

DOPRAVA VODY:

Kyvadlová(km): 8

Hadicami(druh/m):

ČINNOSŤ PRED PRÍCHODOM HASIČSKEJ JEDNOTKY(občania, iné služby):

PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIČSKEJ JEDNOTKY :

Technika	Evidenčné číslo	Privolaná	Príjazd	Odchod
MB Vario	PP 149 CJ	KOS HaZZ PO	17:49	19:15
T 148 CAS 32	PP 974 DC	KOS HaZZ PO	17:53	19:15

ČASOVÝ PRIEBEH NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK:

Hasičská jednotka	Ohlásenie	Výjazd	Príchod	Začatie	Odchod	Technika	Počet osôb
OR HaZZ PP						MB Atego	
OR HaZZ PP						T815/7	
OR HaZZ PP						IVECO Trakker	
OR HaZZ PP						AR MB Atego	
DHZO SP.Štiavnik	17:39	17:45	17:49	17:49	19:15	MB Vario	1+5
DHZO Sp.Štiavnik	17:39	17:47	17:53	17:53	19:15	T 148 CAS 32	1+2

ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY:

Druh vykonávanej štandardnej činnosti/Poradie:

Prúd/Poradie:

Lokalizácia a likvidácia požiaru,rozoberanie strešnej konštrukcie,doprava vody na požiarovisko

POUŽITÁ HASIACA LÁTKA:

Druh:Voda

Množstvo: 13 000 lit.

PREDBEŽNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY:

UCHRÁNENÉ HODNOTY:

RIADIACI ŠTÁB (A/N):

STUPEŇ POPLACHU:

UDALOSŤ HLÁSIL: MENO: KOS HaZZ

ADRESA:Prešov

PRÍČINA VZNIKU POŽIARU:

ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE (A/N):

OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

Po príchode na miesto hlásenej udalosti sa tam už nachádzala HJ OR HaZZ PP.VJ DHZO nahlásil techniku a počet členov VZ a ten nariadil pomoc pri likvidácii požiaru objektu.Členovia DHZO používali pri zásahu ADP.Po vyprázdnení nadržie CAS T148 nariadil VZ strojníkovi doplnenie,nakolko hydrantová siet na mieste zásahu nebola funkčná a v blízkosti nebol vhodný ani prírodný vodný zdroj musela technika CAS 148 odísť na naplnenie do vedľajšej obce Spišský Štiavnik.Po likvidácii nariadil VZ členom JDHZO zbalit použité vecné prostriedky a povolil odchod na základňu.Po príchode na základňu členovia použité prostriedky ošetrili,doplnili CAS o požitú hasiacu látku a PHM a Techniku pripravili do ďalšej pohotovosti!

POČET ZÚČASTNENÝCH ČLENOV DHZO:1+5,1+2

SPRÁVU O ZÁSAHU VYPRACOVAL:Kamil Slodičák

Veliteľ DHZO: Kamil Slodičák

DÁTUM(deň/mesiac/rok):8.7.2019

ČAS(hod./min.):5:50