

Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik

EVIDENČNÉ ČÍSLO UDALOSTI:16/2019

DÁTUM (deň/mesiac/rok) : 9.10.2019

TYP UDALOSTI :Požiar

OBEC: Spišský Štiavnik

OBJEKT:Rómska osada

ČASOVÉ ÚDAJE (hod./min):

Hlásenie udalosti:10:37

Vyhlásenie poplachu:10:37

Výjazd jednotky:10:43

Začiatok zásahu:10:50

Odchod na hasičskú zbrojnicu:11:45

Príchod na hasičskú zbrojnicu: 11:50

LOKALIZÁCIA POŽIARU:

Čas(hod./min.): 10:52

Plocha požiaru(m²):

Výkon prúdov(l.min.⁻¹):

Obvod požiaru(m):

LIKVIDÁCIA POŽIARU:

Dátum (deň/mesiac/rok):9.10.2019

Čas(hod./min.):11:35

DOPRAVA VODY:

Kyvadlová(km):

Hadicami(druh/m):1x D 30m

ČINNOSŤ PRED PRÍCHODOM HASIČSKEJ JEDNOTKY(občania, iné služby):

PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIČSKEJ JEDNOTKY :

Technika	Evidenčné číslo	Privolaná	Príjazd	Odchod
MB Vario	PP 149CJ	Majiteľom príbytku	10:49	11:45

ČASOVÝ PRIEBEH NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK:

Hasičská jednotka	Ohlásenie	Výjazd	Príchod	Začatie	Odchod	Technika	Počet osôb
DHZO Sp.Štiavnik	10:37	10:43	10:49	10:50	11:45	MB Vario	1+3
OR HaZZ PP						IVECO TRAKKER	1+2

ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY:

Druh vykonávanej štandardnej činnosti/Poradie:

Lokalizácia a likvidácia požiaru

Prúd/Poradie:

1xD

POUŽITÁ HASIACA LÁTKA:

Druh:Voda

Množstvo:500

PREDBEŽNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY:

UCHRÁNENÉ HODNOTY:

RIADIACI ŠTÁB (A/N):

STUPEŇ POPLACHU:

UDALOSŤ HLÁSIL: MENO: Majiteľ Príbytku
ADRESA: Spišský Štiavnik

PRÍČINA VZNIKU POŽIARU:
ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE (A/N):

OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

Po prízjazde na miesto hlásenej udalosti, VZ DHZO vykonal spolu s 1 členom krátky prieskum ktorým zistili zahorenie trámov v blízkosti rúry dymovodu v podkroví. VZ nariadil na likvidáciu použiť 1xD prúd. Po lokalizácii a čiastočnej likvidácii požiaru sa na miesto udalosti dostavila aj HJ OR HaZZ Poprad, ktorej členovia následne skontrolovali požiarovisko termokamerou, pomocou ktorej boli zistené dve skryté ohniská, ktoré členovia DHZO zlikvidovali. Následne bolo miesto požiaru znova prekontrolované termokamerou. Po likvidácii požiaru členovia HJ DHZO použité prostriedky zbalila a spolu s HJ OR HaZZ PP odišli na svoje základne. Po príchode na základňu členovia HJ použité prostriedky ošetrili a techniku pripravili do ďalšej pohotovosti!

POČET ZÚČASTNENÝCH ČLENOV DHZO: 1+3

SPRÁVU O ZÁSAHU VYPRACOVAL: Kamil Slodičák

Veliteľ DHZO: Kamil Slodičák

DÁTUM (deň/mesiac/rok): 10.10.2019

ČAS (hod./min.): 6:15